


桃園市菓林國小校園內外交通環境改善成果

序號	改善前	改善後	改善效益
1			改善前： 改善後：
	說明：原本為鮮少運用到的庭園造景	說明：增加校內不足的停車格及活動空間	
2			改善前： 為改善後：
	說明：原本單調的交通安全號誌情境	說明：彩色且活潑化的校園交通安全情境壁貼	
3			改善前： 改善後：
	說明：福德路 102 巷原本行人無專用的行人通道	說明：福德路 102 巷增設學生行人通道&遮雨棚	

桃園市菓林國小校園內外交通環境改善成果

4			改善前： 改善後：
	說明：校門口下坎路原車輛停放擋住學生上下學通勤路線&及接送學生家長車輛停放不易且易造成視線死角	說明：畫設紅線及設置禁止迴轉標誌	
5			改善前： 改善後：
	說明：原本家長接送區無遮雨棚，學生躲雨遮陽造成問題。	說明：家長接送區設立遮雨棚	